

03.10.2002

# VERNEBLAD

## SWISSCUT FRISCO V 2.36



Kjemikaliets bruksområde SKJÆREOLJE

### Førstehjelpstiltak

**Generelt** Vis dette HMS Datablad til legen.  
**Hudkontakt** Produktrester vaskes bort med vann og såpe.  
**Øyekontakt** Skyll umiddelbart med mye vann.  
**Svelging** Ikke fremkall brekninger. Ikke gi resorpsjonsfremmende middel. Kontakt lege.

### Verneutstyr

**Åndedrettsvern** Ikke nødvendig.  
**Håndvern** Vannløselig hudbeskyttelse.  
**Øyevern** Bruk beskyttelsesbriller.

### Tiltak ved brannslukking

**Passende brannslukningsmiddel** Vanntåke, skum, CO2 eller pulver.  
**Uegnet brannslukningsmiddel** Ingen kjente.  
**Annen informasjon** Kan danne karbonmonoksid, svoveloksid og fosforoksid ved brann.

### Tiltak ved utslipp

**Sikkerhetstiltak for å beskytte personell** Følg gjeldende regler for håndtering av kjemikalier.  
**Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø** Forhindre utslipp til vann, kloakk og lignende.  
**Metoder til opprydding og rengjøring** Fjern søl mekanisk eller med absorbasjonsmateriale for transport til godkjent mottakerstasjon.

### Ansvarlig firma

**Firmanavn** Norma Tekniske Kompani AS  
**Postadresse** Postboks 484  
**Postnr.** 1411 Kolbotn  
**Land** Norge  
**Telefon** +47 66 81 23 50